

MOTORMAN S.A.

Maintenance and industrial weighing equipment
Matériels de manutention et de pesage industriel

MOTORMAN, A COMPANY THAT CARRIES WEIGHT!
MOTORMAN, UNE ENTERPRISE DE POIDS...



INFRARED COMMAND
TÉLECOMMANDE INFRAROUGES

SELF-POWERED,
PORTABLE,
LIGHT,
PRECISE,
ECONOMIC AND...
...**HOMOLOGATED**
AUTONOME,
PORTATIF,
LÉGER,
PRÉCIS,
ÉCONOMIQUE ET...
...**HOMOLOGUÉ**

INDISPENSABLE FOR
COMPANIES WHICH WORK
UNDER ISO 9000 NORMS...
INDISPENSABLE POUR
ENTERPRISES SOUS NORMES
ISO 9000...



* Ideal for weight control
at entry and exit of
products, inventories,
stock weighing and
order checking.

* *Idéal pour le control de
poids à l'entrée et sortie
de ses produits,
inventaires, pesage de
stocks et vérification
de commandes.*



CE CERTIFICATE
CERTIFICAT CE

WEIGHING HOOR FOR CRANES
CROCHET PESEUR POUR GRUES


MK-X

SELF-POWERED WEIGHING HOOK FOR CRANES MODEL MK-X

CROCHET PESEUR AUTONOME POUR GRUES MOD. MK-X

MK-X weighing hook is a self-powered electronic dynamometer making the machine ideal for control of weight at entry and exit of products, inventories, stock weighing, order checking, business deals, ... MK-X has been designed to be hung from the bridge crane, hoist or crane. Optionally it can be supplied with infrared remot command.

Le crochet peseur "MK-X" est un dynamomètre électronique autonome, soient l'appareil, idoine pour le contrôle de poids à la entrée et sortie des produits, inventaires, pesage de stocks, comprobation des commandes, **transactions commerciales**, etc. Le crochet MK-X a soit conçu pour être suspendu au crochet du pont roulant, palan ou grue ça qu'il sera en destin. On fournisse avec télécommande à infrarouges réalisant les différentes fonctions moyennant ça.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ON-OFF push button
- ZERO push button
- TARE push button (accumulative over 100% nominal load)
- Erase of tare
- Automatic self-disconnection when very low battery
- Overload message
- Low battery message and indicator
- Battery tension indicator
- TARE indicator
- ZERO indicator
- Weight unit indicator (Kg, Tn or Pound)
- 80 h. battery autonomy, charge in 8-14 hours
- IP-54 steel protection casing
- LCD display 4 digits 1"
- Elevator accessories: 1 ring, 2 shackles, 1 revolving hook
- Breaking strength >500% nominal capacity
- Accuracy class III (3000 divisions)
- Feed: rechargeable battery or cells
- Working temperature -10° to +40°
- Touche ON/OFF
- Touche ZERO
- Touche TARE (accumulative sur le 100% de la charge nominale)
- Destare (Éfacer de la tare)
- Autodéconnexion programmable (1...30 min.)
- Déconnexion automatique par batterie très faible
- Message de surcharge
- Message et indication de batterie faible
- Indication de la tension de la batterie (voltmètre)
- Indication de la TARE
- Indication de ZERO
- Indication de la unité de masse (kg, t. ou lb.)
- Autonomie de la batterie 80 h., charge 8-14 h.
- Carcasse de protection en acier IP-54
- Écran LCD 4 digits 1"
- Accessoires de levage: 1 anneau, 2 manilles, 1 crochet
- Résistance de rupture >500% de la capacité nominale
- Type de précision III (3.000 div.)
- Alimentation à batterie rechargeable ou petites batteries
- Temperature de travaux -10°C +40°C

OPTIONS:

- Added memory of partial weights (by infrared command)
- TALLY COUNTER
- Memory reset
- Max. distance infrared command 30-35 m.
- Max. pick indicator (tension)
- Load limiter or release by relay of already-established load
- RS-232-C communication (computer)
- Foundry protection

- Mémoire d'addition des poids partiels par télécommande infrarouges
- Totalisateur (par télécommande infrarouges)
- Éfacer de la mémoire (par télécommande infrarouges)
- Portée maximum de la télécommande infrarouges 30-35 m
- Indication de pic maximum
- Limiteur de charge ou décochement par relais de la charge préétablie
- Communication RS-232-C (ordinateur)
- Protection foundry

Model capacity Portée type	Division Échelon (Kg)	Dimensions (mm)						Total Weight Poids Total (kg)	
		L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	A	B	Without Sans acc.	With Avec acc.
200	0,1	114	224	484	359	17	19	3	4,7
500	0,2	114	224	484	359	17	19	3	4,7
1.000	0,5	114	224	529	379	17	19	3	5
2.000	1	114	224	529	379	17	19	3	5
3.000	1	132	322	692	512	23	30	3,9	7,3
5.000	2	132	322	692	512	23	30	4,6	9,9
6.000	2	141	322	692	566	26	35	5,2	15,8
10.000	5	150	425	925	700	33	43	6,2	23



Maintenance and industrial weighing equipment
Matériels de manutention et de pesage industriel